



**GEBR. PFEIFFER**

**Gebr. Pfeiffer SE**  
Barbarossastr. 50-54  
67655 Kaiserslautern  
Germany

### **REFERENCJE**

W oparciu o zrealizowane zadania potwierdzam, że Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT z siedzibą w Połańcu wykonało remont oraz prace naprawcze zespołu młyna MPS 2500GC o wydajności 50t/h produkcji Gebr. Pfeiffer SE, na terenie Zakładu Produkcji Płyt Gipsowo – Kartonowych SINIAT Sp. z o.o. w Leszczach 15, 28-400 Pińczów.

Firma MATMONT wykonała prace w zakresie:


1. Remont roli mielącej młyna MPS 2500GC:
  - a. Wymiana łożysk
  - b. Wymiana uszczelnień
  - c. Wymiana pierścieni powietrza zaporowego
  - d. Wymiana połączeń rozłącznych z zachowaniem odpowiednich momentów dokręcenia
2. Remont komory mielenia młyna MPS 2500GC

Firma wykonała powyższe prace z należytą starannością, pełnym profesjonalizmem w wyznaczonym terminie.

Szczególne uznanie należy dla personelu technicznego pracowników wykonujących poszczególne zadania, którzy posiadają wysokie kwalifikacje, odpowiednie doświadczenie oraz wyposażenie sprzętowe. Odpowiednia organizacja i należyte wykonanie umożliwiły w krótkim czasie wykonać prawidłowo remont.

Na podstawie przeprowadzonych prac uznaję Firmę MATMONT jako wiarygodnego niezawodnego partnera realizującego swoje zobowiązania wobec Klienta/Zleceniodawcę.

Powyższe referencja potwierdzają wiarygodność Przedsiębiorstwa MATMONT jako profesjonalnego, solidnego wykonawcy, który jest rzetelnym i wiarygodnym partnerem do współpracy.

15.05.2017   
.....  
(data, podpis przedstawiciela Gebr. Pfeiffer SE)

THOMAS HORZ  
65629 NIEDERNEISEN  
AUF DER EICH 43  
TEL. 01777367692



**GEBR. PFEIFFER**

**Gebr. Pfeiffer SE**  
Barbarossastr. 50-54  
67655 Kaiserslautern  
Germany

### ***RECOMMENDATION LETTER***

Based on the accomplished tasks, I confirm that Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane MATMONT with its registered office in Połaniec, has performed the renovation and repair works of the MPS 2500GC mill complex with a capacity of 50 t / h, made by Gebr. Pfeiffer SE, in Zakład Produkcji Płyt Gipsowo – Kartonowych SINIAT Sp. z o.o. in Leszcze 15, 28-400 Pińczów.

MATMONT Company has performed works on:

1. Renovation of the milling part of the MPS 2500GC mill:
  - a. Replacement of the bearings
  - b. Replacement of the seals
  - c. Replacement of the bloking air rings
  - d. Replacement of the separable connections with maintaining of tightening torques
2. Renovation of the milling chamber of the MPS 2500GC mill

The company has performed the above works with due diligence, full professionalism, within the set deadlines.

We especially appreciate the technical workers, performing the particular tasks, who are highly qualified, with professional experience and have the appropriate technical equipment. The proper organisation and performance of work enabled the quick and efficient renovation.

Based on the performed works, I consider MATMONT Company as a reliable partner, fully respecting its commitments to customers.

The above recommendation confirms reliability of MATMONT Company as a professional, honest contractor and a reliable business partner.

15.05.2017   
.....  
(date / signature of **Gebr. Pfeiffer SE** representative)

THOMAS HORZ  
65629 NIEDERNEISEN  
AUF DER EICH 43  
TEL. 01777367692



**GEBR. PFEIFFER**

**Gebr. Pfeiffer SE**  
Barbarossastr. 50-54  
67655 Kaiserslautern  
Germany

### **REFERENZEN**

In Anlehnung an realisierte Aufgaben bestätige ich, dass Reparatur - Bauunternehmen MATMONT (Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane) mit Sitz in Połaniec die Reparatur sowie Instandsetzungsarbeiten von Baugruppe der Mühle MPS 2500 GC mit Ausstoß von 50 t/h, die von Gebr. Pfeiffer SE hergestellt wurde, auf dem Gebiet des Produktionsbetriebes von Gipskartonplatten SINIAT Sp. z o. o. ( SINIAT GmbH) in Leszcze 15, 28-400 Pinczów ausgeführt hat.

Die Firma MATMONT hat die Arbeiten im folgenden Bereich:

1. Reparatur von Mahlrolle der MPS 2500 GC - Mühle:
  - a. Lagerwechsel
  - b. Dichtungswechsel
  - c. Wechsel von Sperrluftringen
  - d. Wechsel von lösbaren Verbindungen, die mit dynamometrischer Widerstandskraft festgeschraubt wurden
2. Reparatur von Mahlkammer von der MPS 2500 GC – Mühle ausgeführt.

Die Firma hat die oben genannten Arbeiten mit angemessener Sorgfalt sowie voller Professionalität in angesetzter Frist ausgeführt.

Besondere Anerkennung gebührt dem technischen Personal d.h. den Arbeitern, die entsprechende Aufgaben ausgeführt haben. Die Arbeiter sind hoch qualifiziert, besitzen angemessene Erfahrung sowie Geräteausstattung. Entsprechende Organisation sowie angemessene Ausführung haben ermöglicht, in kurzer Zeit die Reparatur richtig auszuführen.

Aufgrund der ausgeführten Arbeiten halte ich das Unternehmen MATMONT für glaubwürdigen zuverlässigen Partner, der seinen Verpflichtungen gegenüber dem Kunden bzw. dem Auftraggeber nachkommt.

Obige Referenzen bestätigen die Glaubwürdigkeit des Unternehmens MATMONT als professioneller und zuverlässiger Auftragnehmer, der der zuverlässige und glaubwürdige Partner zur Zusammenarbeit ist.

15.05.2017   
.....  
(Datum, Unterschrift des Vertreters von Gebr. Pfeiffer SE)

THOMAS HORZ  
65629 NIEDERNEISEN  
AUF DER EICH 43  
TEL. 01777367692